

RZECZOWNICTWO SAMOCHODOWE STANISŁAW ŁUBIŃSKI



70-406 SZCZECIN UL. BAŁUKI 2/U3

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy – certyfikat nr 370/04
Wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych Ministra Infrastruktury pod numerem RS 000988
tel. 0048 509460619 e-mail st.lubinski@wp.pl

OPINIA Nr: 04/01/2025/SŁ

z dnia: 2025/01/16

Rzeczoznawca : mgr inż. Stanisław Łubiński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2012

Model: Nemo 1.4 MR'08 E5

Wersja: Plus

Nr rejestracyjny: ZS9740W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF7AJKFT0C8260795

Data pierwszej rejestracji	2012/04/20
Data ważności badania technicznego	2025/06/20
Data oględzin	2025/01/16
Wskazanie drogomierza	325404 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/20-25/01/16)	153 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	A
Dop. masa całkowita	1680 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1360 ccm / 54kW (73KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	13	Poduszka powietrzna pasażera
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	14	Poduszki powietrzne boczne
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	15	Przygotowanie do montażu radia
5	Fotel pasażera regulowany	16	Siedzenia tylne składane
6	Gniazdo 12V	17	Siedzenia tylne wyjmowane
7	Immobilizer	18	Szyby boczne tylne otwierane
8	Kolumna kierownicy regulowana	19	Światło dodatkowe STOP
9	Komputer pokładowy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Listwy boczne	21	Wykładzina bagażnika
11	Podłokietnik fotela kierowcy	22	Zasłona części bagażowej
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Pakiet 5		
	Szyby przednie regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
	Zamek centralny zdalnie sterowany		
2	Szyby drzwi tylnych dwuskrzydłowych ogrzewane + wycieraczk		
	Wycieraczka szyby tylnej		
	Szyby tylne ogrzewane		
3	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/65		
	Tarcze kół stalowe 15"		

Opony 185/65 R15

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dodatkowe gniazdo 12 V w komorze bagażnika	9
2	+Hak holowniczy	59
3	Klimatyzacja - Pakiet (dopłata)	1 006
	Klimatyzacja	
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	
4	+Radioodtwarzacz CD	31

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	UNIROYAL 185/65 R15 88T MS PLUS 77 TL	5,0	59
Przednie prawe:	UNIROYAL 185/65 R15 88T MS PLUS 77 TL	5,0	59
Tylne lewe:	UNIROYAL 185/65 R15 88T MS PLUS 77 TL	5,0	59
Tylne prawe:	UNIROYAL 185/65 R15 88T MS PLUS 77 TL	5,0	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (152 mies.)	17 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 105 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 75 PLN
---------------------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 691 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 179 700 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 145 704 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -26,01%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 93 PLN
----------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 4 000 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Uszkodzenia pojazdu, stan techniczny	-30,0	-4 000

1. Pokrywa silnika : złuszczenia lakieru bezbarwnego na dużej powierzchni
2. Dach : złuszczenia lakieru bezbarwnego na dużej powierzchni, punktowe wgniecenie w części środkowej z prawej strony
3. Rama dachu prawa : miejscowe złuszczenia lakieru bezbarwnego
4. Rama dachu lewa : miejscowe złuszczenia lakieru bezbarwnego
5. Błotnik przedni lewy : punktowe odpryski powłoki lakierowej
6. Błotnik przedni prawy : miejscowe wgniecenie w części środkowej dolnej, punktowe odpryski powłoki lakierowej
7. Drzwi przednie lewe : punktowe odpryski powłoki lakierowej, obicia powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
8. Drzwi przednie prawe : punktowe odpryski powłoki lakierowej
9. Drzwi tylne lewe : punktowe odpryski powłoki lakierowej
10. Drzwi tylne prawe : punktowe odpryski powłoki lakierowej
11. Ściana boczna tylna lewa : punktowe odpryski powłoki lakierowej
12. Ściana boczna tylna prawa : punktowe odpryski powłoki lakierowej
13. Drzwi skrzydłowe tylne lewe : niesprawny ogranicznik, pęknięta tapicerka, zarysowania powłoki lakierowej od strony wewnętrznej, punktowe odpryski i zarysowania powłoki lakierowej
14. Drzwi skrzydłowe tylne prawe : miejscowo wgniecenie w części dolnej, ognisko korozji pod szybą, punktowe odpryski powłoki lakierowej, punktowe wgniecenia i zarysowania powłoki lakierowej od strony wewnętrznej
15. Nadkole wewnętrzne tylne lewe : punktowe wgniecenia i zarysowania powłoki lakierowej
16. Nadkole wewnętrzne tylne prawe : punktowe wgniecenia i zarysowania powłoki lakierowej
17. Osłona dolna szyby czołowej : pęknięta z prawej strony

Części zakwalifikowane do wymiany przez warsztat po sprawdzeniu stanu technicznego :

1. Zestaw sprzęgła
2. Wahacze przednie
3. Amortyzatory przednie + łożyska górne
4. Sprężyny przednie
5. Amortyzatory tylne

KOMENTARZ

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


9200 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 1720,33 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ**do opinii nr: 04/01/2025/SL**

z dnia: 2025/01/16

Rzeczoznawca : mgr inż. Stanisław Łubiński

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2012



Model: Nemo 1.4 MR`08 E5

Wersja: Plus

Nr rejestracyjny: ZS9740W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 04/01/2025/SL

z dnia: 2025/01/16

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2012

Model: Nemo 1.4 MR'08 E5

Wersja: Plus

Nr rejestracyjny: ZS9740W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40




41



42



43



44



45